


# 三幸第二ビル 3階14.36坪

東京都品川区西五反田5-11-11



## 物件MAP



賃貸条件	
坪数	14.36坪
階数	3階
入居可能日	
ビル情報	
所在地	東京都品川区西五反田5-11-11
最寄り駅	東急目黒線 不動前駅 徒歩1分 JR山手線 五反田駅 徒歩15分 JR山手線 目黒駅 徒歩15分
エリア	五反田・目黒エリア
竣工	1994年7月
耐震	新耐震基準
階数	地上5階
用途	事務所/店舗
構造	SRC造
設備情報	
エレベーター	1基
空調	個別空調
OAフロア	タイルカーペット
基準階天井高	2,450mm
光ファイバー	有り
トイレ	男女共用・室内
セキュリティ	無し
駐車場	無し



事務所移転の簡単検索サイト

Quick Service

クイックサービス

三幸第二ビル 3階14.36坪 東京都品川区西五反田5-11-11

五反田・目黒エリア (ビルID: 0042119) の賃貸オフィス

貸事務所・レンタルオフィス・オフィス移転ならQuickService

物件詳細はこちらから



0120-55-2620

【受付時間】平日9:30~18:30

